

#VI.1.b Rustico - Y4

Data	<u>25 / 05 / 2023</u>		Local	<u>Ciborro</u>
Freguesia	Freguesia de Ciborro			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.804410 -8.228113	Jusante	38.805234 -8.227893
Extensão total (m)	111			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações nas margens da linha de água e alguma a atravessar perpendicularmente.
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Canas e silvas		Canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	Alguns resíduos urbanos		Alguns resíduos urbanos	
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ __ 5 __ %	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ 5 __ %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☒ Muros
Registo Fotográfico		

Observações			
Linha de água com muita pressão urbana e construções na área de proteção dos 10m.			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em <u>5</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de ____ árvores	☐	- Esgotos	☐
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	- Mobiliário e eletrodomésticos	☐
Corte/Abate de ____ arbustos	☐	- Entulho	☐
Limpeza de vegetação infestante/invasora:		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	☐
- <u>115</u> m ² de Canas	☒	- _____	☐
- _____ m ² de Silvas	☐	Desobstrução do Leito:	
- _____ m ² de _____	☐	- Vegetação morta	☒
- _____ m ² de _____	☐	- Vedações	☒
- _____ m ² de _____	☐	- Construções em alvenaria	☐
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	☐	<u>25</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	☒
Açudes	☐	<u>5</u> unid. de <i>Alnus glutinosa</i>	☒
Fontes	☐	<u>15</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	☒
Poços	☐	<u>10</u> unid. de <i>Myrtus communis</i>	☒
Conservação de margens e leito:		<u>7</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	☒
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural)	☐	<u>15</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i>	☒
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	☐	____ unidades de _____	☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito	☐	____ unidades de _____	☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo	☐	____ unidades de _____	☐