

I.1.c Quinta da Nora

Câmara Municipal

Data	18 / 10 / 2022		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.642872 -8.206425	Jusante	38.641285 -8.204647
Extensão total (m)	211			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	70% do troço com as margens completamente preenchidas com canas
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Terra a vista com vegetação, alguma areia, pedra solta e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Muita Cana		Muita Cana	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	Existem alguns resíduos e lixo a principalmente a jusante do troço		Existem alguns resíduos e lixo a principalmente a jusante do troço	
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 2 __ %	Coberto arbustivo __ 1 __ %	Coberto arbóreo __ 2 __ %	Coberto arbustivo __ 1 __ %
Espécies Autóctones			<i>Fraxinus angustifolia</i> (Freixo)	
Espécies exóticas				
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito	
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐ Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐ Outro ☒ <u>Existe um ponto de interceção manilhada do afluente da linha de água do Bairro da Ché e de águas pluviais</u>
Registo Fotográfico	
	
	

Observações	
Existe a necessidade de um projeto de recuperação da envolvente á linha de água dando continuidade ao projeto do Bairro da Ché, com o conceito de corredor verde e azul, criando uma ligação entre o Rio Almansor, a cidade e a herdade da Adua.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em <u> 3 </u> árvores ☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☒ - Mobiliário e eletrodomésticos ☒ - Entulho ☒ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☒ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores ☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos ☐	
Corte/Abate de _____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - <u> 360 </u> m ² de Canas ☒ - <u> 50 </u> m ² de Silvas ☒ - <u> 160 </u> m ² ruderais/ornamentais ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	Plantações: <u> 40 </u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u> 35 </u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u> 20 </u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ <u> 35 </u> unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ <u> 10 </u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ <u> 20 </u> unid. de <i>Rosmarinus officinalis</i> ☒ <u> 10 </u> unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☒ <u> 10 </u> unid. de <i>Phillyrea latifolia</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐	