

I.1.d. Parque de Feiras

Camera Municipa

Data	18 / 10 / 2022		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.641664 -8.204424	Jusante	38.638321 -8.207827
Extensão total (m)	518			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☒ Torrencial ☐
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Terra a vista com vegetação, alguma areia, pedra solta e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☐	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☒	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Algumas pastagens, vinha e olival		Pastagens e jardins/bosque	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Muita Cana		Muita Cana	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 60 %	Coberto arbustivo 40 %	Coberto arbóreo 60 %	Coberto arbustivo 40 %
Espécies Autóctones	<i>Fraxinus angustifolia</i> (Freixo), <i>Populus nigra</i> (choupo preto), <i>Populus alba</i> (choupo branco), <i>Crataegus monogyna</i> (Pirliteiro), <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).		<i>Fraxinus angustifolia</i> (Freixo), <i>Populus nigra</i> (choupo preto), <i>Populus alba</i> (choupo branco), <i>Crataegus monogyna</i> (Pirliteiro), <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas	Algumas árvores de fruto		Algumas árvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito			
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐	
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☒	Outro ☒	<u>Existe um ponto de</u> <u>descarga de águas pluviais</u>
Registo Fotográfico			
			
			

Observações	
Existe a necessidade de um projeto integrado, de recuperação da linha de água, dando continuidade ao projeto da linha de água da Quinta da Nora e do Bairro da Ché, com o conceito de corredor verde e azul, criando uma ligação entre o Rio Almansor, a cidade e a herdade da Adua.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em <u>36</u> árvores ☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☒ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☒ - _____ ☐
Corte/Abate de <u>6</u> árvores ☒	
Podas/limpeza em <u>23</u> arbustos ☒	
Corte/Abate de _____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - <u>2300</u> m² de Canas ☒ - <u>1500</u> m² de Silvas ☒ - _____ m² de _____ ☐ - _____ m² de _____ ☐ - _____ m² de _____ ☐	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	Plantações: <u>64</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>51</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>30</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ <u>45</u> unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ <u>20</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ <u>7</u> unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☒ <u>22</u> unid. de <i>Phillyrea latifolia</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m³ solo ☐	