

C:\Imagens\Mapa\mapa.html

Data	___/___/___		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.642462° -8.210046°	Jusante	38.638960° -8.206586°
Extensão total (m)	490m			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Legenda:

- Aglomerado Urbano
- Linhas de Água

Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☐
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☐ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☐	Rural ☐	Urbana ☐	Rural ☐
	Público ☐	Privado ☒	Público ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo _____%	Coberto arbustivo _____%	Coberto arbóreo _____%	Coberto arbustivo _____%
Espécies Autóctones				
Espécies exóticas				

Espécies invasoras		
Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		

Observações	
- Linha de água totalmente em terreno privado. Até a data não foi possível efetuar a caracterização por falta de acesso.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em ___ árvores ☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores ☐	
Podas/limpeza em ___ arbustos ☐	
Corte/Abate de _____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - ___ m ² de Canas ☐ - ___ m ² de Silvas ☐ - ___ m ² de vegetação ruderal ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	Plantações: ___ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☐ ___ unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☐ ___ unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☐ __ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ __ unid. de <i>Rosmarinus officinalis</i> ☐ __ unid. de <i>Phillyrea latifolia</i> ☐ ___ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ ___ unidades de _____ ☐ ___ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de ___ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐	