

I.1.f Encosta do Castelo

Comentário Municipal

Data	10 / 08 / 2022		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	União de freguesias N.S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.643241 -8.219177	Jusante	38.643138 -8.221000
Extensão total (m)	356			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Predomina a solo à vista e tem alguns afloramentos rochosos

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☒
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Olival disperso		Olival disperso	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo <u>5</u> %	Coberto arbustivo <u>15</u> %	Coberto arbóreo <u>5</u> %	Coberto arbustivo <u>15</u> %
Espécies Autóctones	Olea europaea (zambujeiro), Retama sphaerocarpa (retama)		Olea europaea (zambujeiro), Retama sphaerocarpa (retama)	
Espécies exóticas				
Espécies invasoras	<i>Ailanthus altissima</i> (Espanta-lobos)		<i>Ailanthus altissima</i> (Espanta-lobos)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária <u>manilhadas a jusante</u> ☐	Vedações ☐	Outro ☒ <u>Linhas de água</u>
Registo Fotográfico		
		
		

Observações			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em <u>3</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de _____ árvores	☐		
Podas/limpeza em <u>16</u> arbustos	☒		
Corte/Abate de <u>12</u> arbustos	☒		
Limpeza de vegetação infestante/ invasora:		- Esgotos	☐
- <u>2100</u> m ² de <i>Ailanthus altissima</i>	☒	- Mobiliário e eletrodomésticos	☐
- _____ m ² de _____	☐	- Entulho	☐
- _____ m ² de _____	☐	- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	☐
- _____ m ² de _____	☐	- _____	☐
- _____ m ² de _____	☐	Desobstrução do Leito:	
		- Vegetação morta	☐
		- Vedações	☐
		- Construções em alvenaria	☐
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	☐	<u>50</u> unid. de <i>Quercus suber</i>	☒
Açudes	☐	<u>45</u> unid. de <i>Quercus ilex</i>	☒
Fontes	☐	<u>30</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	☒
Poços	☐	<u>45</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	☒
Conservação de margens e leito:		<u>20</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	☒
Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural)	☐	_____ unidades de _____	☐
Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	☐	_____ unidades de _____	☐
Restauro de _____ m de leito (Eng. Natural)	☐	_____ unidades de _____	☐
Mobilização de _____ m ³ de solo	☐	_____ unidades de _____	☐