


I.1.g. Estação Elevatória

Câmara Municipal



Data	<u>07</u> / <u>15</u> / <u>2022</u>		Local <u>Montemor-o-Novo</u>	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.222504 -8.222504	Jusante	38.6741948 -8.223335
Extensão total (m)	50			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Vegetação densa
Presença de animais	Sim ☐ Não ☒
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Aparentemente muita turfa ou matéria orgânica vegetal em decomposição

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 90 %	Coberto arbustivo 10 %	Coberto arbóreo 90 %	Coberto arbustivo 10 %
Espécies Autóctones	<i>Ulmus Minor</i> (Ulmeiro), <i>Rubus ulmifolius</i> (silva),		<i>Ulmus Minor</i> (Ulmeiro), <i>Rubus ulmifolius</i> (silva),	
Espécies exóticas				
Espécies invasoras	<i>Ailanthus altissima</i> (Espanta-lobos)			

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registro Fotográfico		
		
		

Observações			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em ____ árvores	☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐	
Corte/Abate de ____ árvores	☐		
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐		
Corte/Abate de ____ arbustos	☐		
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - ____ m ² de Canas ☐ - ____ m ² de Silvas ☐ - ____ m ² de _____ ☐ - ____ m ² de _____ ☐ - ____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐	
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐	
Conservação de margens e leito: Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐		____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐	