

I.1.j. Bairro de Vale Flores

Câmara Municipal

Data	06 / 01 / 2023		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.654264 -8.220761	Jusante	38.655006 -8.222851
Extensão total (m)	259			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☒ Torrencial ☐
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Silvado e um taludes possivelmente instável
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Terra a vista com vegetação, alguma areia, afloramentos rochosos no leito, pedra solta e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☒	Privado ☒	Rural ☒	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens e produção de feno		Pastagens	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Por vezes existem ovinos		Por vezes existem ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	A jusante existem plantações recentes de arbustos e árvores autóctones.		O talude junto ao “parque solar” e antigos celeiros da EPAC têm Canas e Espanta-Lobos.	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)			-Existem várias construções na faixa de proteção dos 10m	
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 65 %	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 65 %
Espécies Autóctones	- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas). - <i>Fraxinus angustifolia</i>		- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas			- <i>Ficus carica</i> (figueira)	
Espécies invasoras	- <i>Arundo donax</i> (Canas)		- <i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		
		
		

Observações	
Verificar se construção de “armazém” está legalizado.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em <u>6</u> árvores ☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☒ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☒ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores ☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos ☐	
Corte/Abate de _____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - <u>260</u> m ² de Canas ☒ - <u>880</u> m ² de Silvas ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☒
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	Plantações: <u>15</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>10</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>20</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ <u>45</u> unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ <u>20</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐	