

Data	<u>06 / 01 / 2023</u>		Local	<u>Montemor-o-Novo</u>
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.660080 -8.182828	Jusante	38.659344 -8.182221
Extensão total (m)	104			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente <input type="checkbox"/>	Intermitente <input type="checkbox"/>	Torrencial <input checked="" type="checkbox"/>
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)			
Presença de animais	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>	
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Enrocamento artificial, com pedra granítica, na totalidade do troço		

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input checked="" type="checkbox"/>	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input checked="" type="checkbox"/>
	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input type="checkbox"/>
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __0__ %	Coberto arbustivo __0__ %	Coberto arbóreo __0__ %	Coberto arbustivo __0__ %
Espécies Autóctones				
Espécies exóticas				
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito

Ausência de estrutura Açude degradado Açude bem conservado

Passagem rodoviária Vedações Outro _____

Registo Fotográfico

--	--

--	--

Observações	
Pequeno troço totalmente artificializado com enrocamento.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em ___ árvores <input type="checkbox"/>	Limpeza de Resíduos: - Esgotos <input type="checkbox"/> - Mobiliário e eletrodomésticos <input type="checkbox"/> - Entulho <input type="checkbox"/> - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) <input type="checkbox"/> - _____ <input type="checkbox"/>
Corte/Abate de ___ árvores <input type="checkbox"/>	
Podas/limpeza em ___ arbustos <input type="checkbox"/>	
Corte/Abate de ___ arbustos <input type="checkbox"/>	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - ___ m ² de Canas <input type="checkbox"/> - ___ m ² de Silvas <input type="checkbox"/> - ___ m ² de _____ <input type="checkbox"/> - ___ m ² de _____ <input type="checkbox"/> - ___ m ² de _____ <input type="checkbox"/>	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta <input type="checkbox"/> - Vedações <input type="checkbox"/> - Construções em alvenaria <input type="checkbox"/>
Manutenção de construções: Pontes <input type="checkbox"/> Açudes <input type="checkbox"/> Fontes <input type="checkbox"/> Poços <input type="checkbox"/>	Plantações: <u>10</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> <input checked="" type="checkbox"/> <u>10</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> <input checked="" type="checkbox"/> <u>20</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> <input checked="" type="checkbox"/> ___ unid. de <i>Myrtus communis</i> <input type="checkbox"/> ___ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> <input type="checkbox"/> ___ unidades de _____ <input type="checkbox"/>
Conservação de margens e leito: Estabilização de ___ m de margem Direita (Eng. Natural) <input type="checkbox"/> Estabilização de ___ m de margem Esquerda (Eng. Natural) <input type="checkbox"/> Restauração/desassoreamento de ___ m de leito <input type="checkbox"/> Mobilização de aproximadamente ___ m ³ solo <input type="checkbox"/>	