

I.2.b. Bosque

Câmara Municipal

Data	18 / 07 / 2022		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.655233 -8.190736	Jusante	38.653597 -8.188298
Extensão total (m)	290			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐	Intermitente ☐	Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existe um muro de alvenaria com vedação na margem esquerda		

Presença de animais	Sim ☒ Não ☐												
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com alguma pedra solta												
Perfil Transversal / Forma do Vale													
Uso e Ocupação das Margens													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Margem Esquerda</th><th colspan="2">Margem Direita</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urbana ☒</td><td>Público ☐</td><td>Urbana ☐</td><td>Público ☒</td></tr> <tr> <td>Rural ☐</td><td>Privado ☒</td><td>Rural ☒</td><td>Privado ☐</td></tr> </tbody> </table>	Margem Esquerda		Margem Direita		Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☐	Público ☒	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☒	Privado ☐
Margem Esquerda		Margem Direita											
Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☐	Público ☒										
Rural ☐	Privado ☒	Rural ☒	Privado ☐										
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)		Montado e bosque de sobro											
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Faz-se pastoreio de muito baixa intensidade												
Agropecuário (ovinos, bovinos...)													
Incultos (tipos de matos)													
Improdutivo (canas, silvas...)	Pontualmente ao longo do troço	Pontualmente ao longo do troço											
Construções (habitação, armazéns, pontes...)	A cota superior do talude tem um muro construído em alvenaria												
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)													
Naturalidade													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Margem Esquerda</th><th colspan="2">Margem Direita</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coberto arbóreo __0__ %</td><td>Coberto arbustivo __30__ %</td><td>Coberto arbóreo __0__ %</td><td>Coberto arbustivo __20__ %</td></tr> </tbody> </table>	Margem Esquerda		Margem Direita		Coberto arbóreo __0__ %	Coberto arbustivo __30__ %	Coberto arbóreo __0__ %	Coberto arbustivo __20__ %				
Margem Esquerda		Margem Direita											
Coberto arbóreo __0__ %	Coberto arbustivo __30__ %	Coberto arbóreo __0__ %	Coberto arbustivo __20__ %										
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)											
Espécies exóticas													

Espécies invasoras		
Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		
		
		

Observações		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em ___ árvores	☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em ___ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - _____ m ² de Canas ☐ - _____ m ² de Silvas ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: 25 unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ 10 unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ 25 unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ ____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ ____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐		