

I.2.c. Estaleiro

Data	<u>18 / 07 / 2022</u>	Local	<u>Montemor-o-Novo</u>
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras		
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.657519 -8.183335	Jusante 38.654296 -8.180362
Extensão total (m)	698		

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existe um atravessamento manilhado no estaleiro municipal
Presença de animais	Sim ☐ Não ☒
Estrutura e composição superficial do solo	Solo compacto com alguma pedra solta e matéria orgânica

(Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)				
Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☒	Urbana ☒	Público ☒
	Rural ☐	Privado ☐	Rural ☐	Privado ☐
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ 30 __ %	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ 20 __ %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas				

Espécies invasoras		
Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registro Fotográfico		

Observações		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em ___ árvores	☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em ___ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - _____ m ² de Canas ☐ - _____ m ² de Silvas ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: _35_ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ _20_ unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ _35_ unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ _15_ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ _15_ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐		