

I.4.b. Caminho 4 - N2

Câmara Municipal

Data	22 / 03 / 2023		Local Reguengo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.613662 -8.208584	Jusante	38.613091 -8.209194
Extensão total (m)	87			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com alguma pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☒	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☐	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas e semeadas		Pastagens espontâneas e semeadas	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Canas e silvas		Canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ __ 0 __ %	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ 0 __ %
Espécies Autóctones				
Espécies exóticas				
Espécies invasoras	Arundo donax (cana)		Arundo donax (cana)	

Estruturas construídas no leito			
Ausência de estrutura	☐	Açude degradado	☐
Passagem rodoviária	☒	Vedações	☐
		Outro	☐ _____
Registo Fotográfico			
			

Observações	
De salientar a proximidade ao caminho publico e da necessidade de limpeza periódica.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em ____ árvores ☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de ____ árvores ☐	
Podas/limpeza em ____ arbustos ☐	
Corte/Abate de ____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - <u>360</u> m ² de Canas ☒ - <u>50</u> m ² de Silvas ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐	
Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐	
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	
Plantações: <u>20</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>15</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>10</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ ____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ ____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐	
Conservação de margens e leito: Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐	