


I.6 São Geraldo


Data	<u>13 / 06 / 2022</u>	Local	<u>São Geraldo</u>
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras		
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.765419° -8.193429°	Jusante 38.762231° -8.198096°
Extensão total (m)	702m		

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☐ Não ☒
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	1- Terra a vista com vegetação e alguma areia 2- Terra a vista com vegetação, alguma areia, pedra solta e afloramentos rochosos

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana 1	Rural 2	Urbana 1	Rural 2
	Público 1	Privado 2	Público 1	Privado 2
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	1- Hortícolas 2- Hortícolas e pastagens		1- Hortícolas 2- Hortícolas e pastagens	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	1- Canas, silvas e vegetação ruderal dispersa 2- Canas, silvas e vegetação ruderal dispersa		1- Canas, silvas e vegetação ruderal dispersa 2- Canas, silvas e vegetação ruderal dispersa	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)	1- Três pontões rodoviários 2- Um pontão pedonal		1- Três pontões rodoviários 2- Um pontão pedonal	
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	2- Algum lixo		2- Algum lixo	
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 5 - 10 %	Coberto arbustivo 5 - 10 %	Coberto arbóreo 5 - 10 %	Coberto arbustivo 5 - 10 %
Espécies Autóctones	Salix spp. (Salgueiro), Fraxinus angustifolia (Freixo), Sambucus nigra (Sabugueiro), Tamarix africana (Tamargueira) Crataegus monogyna (Pilriteiro), Pinus pinea (pinheiro manso), Rubus ulmifolius (Silvas).		Salix spp. (Salgueiro), Fraxinus angustifolia (Freixo), Sambucus nigra (Sabugueiro), Tamarix africana (Tamargueira) Crataegus monogyna (Pilriteiro), Pinus pinea (pinheiro manso), Rubus ulmifolius (Silvas).	
Espécies exóticas	Várias arvores de fruto		Várias arvores de fruto	

Espécies invasoras	- <i>Arundo donax</i> (Canas)	- <i>Arundo donax</i> (Canas)
Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☒ Condutas de água/esgotos
Registo Fotográfico		
 		
 		

Observações		
Nos troços 1 os trabalhos de limpeza terão de ser realizados de forma manual, sendo que, no troço 2 será possível realizar a maioria da limpeza com máquina de rastos ou reta escavadora.		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em <u>25</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☒ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☒ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em <u>8</u> arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - <u>2000</u> m ² de Canas ☐ - <u>150</u> m ² de Silvas ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☒ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>63</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>69</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>106</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐		