

I.7.a - R. Liberdade 2

Câmara Municipal

Data	21 / 04 / 2023		Local Foros do Cortiço	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.700139 -8.214582	Jusante	38.699645 -8.215059
Extensão total (m)	73			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem algumas vedações
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com alguma pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas e algumas hortas familiares		Pastagens espontâneas e algumas hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas canas e silvas		Algumas canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 1 __ %	Coberto arbustivo __ 50 __ %	Coberto arbóreo __ 1 __ %	Coberto arbustivo __ 50 __ %
Espécies Autóctones	- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (cana)		<i>Arundo donax</i> (cana)	
Estruturas construídas no leito				

Ausência de estrutura	☐	Açude degradado	☐	Açude bem conservado	☐
Passagem rodoviária	☒	Vedações	☒	Outro	☐ _____
Registo Fotográfico					
					

Observações		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em <u>2</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - <u>190</u> m ² de Canas ☒ - <u>50</u> m ² de Silvas ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>15</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>10</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>10</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ _____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ _____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐		