

I.7.b - R. Liberdade 11

Câmara Municipal

Data	21 / 04 / 2023		Local		Foros do Cortiço	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras					
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.696688 -8.215115		Jusante	38.696715 -8.216022	
Extensão total (m)	74					

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem algumas vedações
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com alguma pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas e algumas hortas familiares		Pastagens espontâneas e algumas hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 50 %	Coberto arbustivo 50 %	Coberto arbóreo 50 %	Coberto arbustivo 50 %
Espécies Autóctones	- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas) - <i>Populus nigra</i> (Choupo)		- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas) - <i>Populus nigra</i> (Choupo)	
Espécies exóticas				
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito			
Ausência de estrutura	☐	Açude degradado	☐
Açude bem conservado	☐		
Passagem rodoviária	☒	Vedações	☒
Outro	☒	Manilhas _____	
Registo Fotográfico			
			

Observações		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em <u>8</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - _____ m² de Canas ☐ - _____ m² de Silvas ☐ - _____ m² de _____ ☐ - _____ m² de _____ ☐ - _____ m² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>10</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>7</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>7</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ _____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ _____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m³ solo ☐		