

I.8.a - ALDEIA

Câmara Municipal

Data	21 / 04 / 2023		Local Ferro da Agulha	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.665962 -8.244201	Jusante	38.665744 -8.244871
Extensão total (m)	75			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem algumas vedações
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com alguma pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas e algumas hortas familiares		Pastagens espontâneas e algumas hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 40 %	Coberto arbustivo 30 %	Coberto arbóreo 30 %	Coberto arbustivo 50 %
Espécies Autóctones	- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas) - <i>Olea Europaea</i> (Zambujeiro/oliveira)		- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas) - <i>Olea Europaea</i> (Zambujeiro/oliveira)	
Espécies exóticas	-Várias arvores de e arbustos de jardim		-Várias arvores de e arbustos de jardim	
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		
		

Observações		
- Linha de água muito ajardinada e de difícil intervenção		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em <u>2</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - _____ m ² de Canas ☐ - _____ m ² de Silvas ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>5</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>7</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>7</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ _____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ _____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐		