

I.8.b_CAMINHO

Camara Municipal

Data	21 / 04 / 2023		Local Ferro da Agulha	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.664583 -8.24779	Jusante	38.663715 -8.244610
Extensão total (m)	187			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações nas margens da linha de água
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com alguma pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas		Pastagens espontâneas	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos e bovinos		Ovinos e bovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ __ 0 __ %	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ 0 __ %
Espécies Autóctones				
Espécies exóticas				
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito			
Ausência de estrutura	☐	Açude degradado	☐
Passagem rodoviária	☒	Vedações	☐
		Outro	☐ _____
Registo Fotográfico			
			
			

Observações		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em ____ árvores	☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de ____ árvores	☐	
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	
Corte/Abate de ____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - ____ m ² de Canas ☐ - ____ m ² de Silvas ☐ - ____ m ² de _____ ☐ - ____ m ² de _____ ☐ - ____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☐ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>30</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ <u>15</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ <u>15</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ <u>10</u> unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ <u>15</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐		