

II.1.b – Rua Luis de Camões (Norte)

Camera Munic-poi

Data	25 / 03 / 2024		Local Santiago do Escoural	
Freguesia	Santiago do Escoural			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.544110 -8.165839	Jusante	38.543871 -8.166233
Extensão total (m)	52			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações e muros nas margens da linha de água
Presença de animais	Sim ☐ Não ☒
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☒	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas canas e silvas		Algumas canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)	Existem armazéns manilhas e habitações		Habitações	
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo ____%	Coberto arbustivo ____%	Coberto arbóreo ____%	Coberto arbustivo ____%
Espécies Autóctones				
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☒ Muros e "pontes pedonais" _____
Registo Fotográfico		
		

Observações			
Troço com muita pressão urbana, construção em alvenaria nas margens e no próprio leito.			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em ____ árvores	☐	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de ____ árvores	☐	- Esgotos	☐
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	- Mobiliário e eletrodomésticos	☐
Corte/Abate de ____ arbustos	☐	- Entulho	☐
Limpeza de vegetação infestante/invasora:		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	☐
- ____ m ² de Canas	☐	- _____	☐
- ____ m ² de Silvas	☐	Desobstrução do Leito:	
- ____ m ² de _____	☐	- Vegetação morta	☐
- ____ m ² de _____	☐	- Vedações	☐
- ____ m ² de _____	☐	- Construções em alvenaria	☒
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	☐	____ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	☐
Açudes	☐	____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i>	☐
Fontes	☐	____ unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	☐
Poços	☐	____ unid. de <i>Myrtus communis</i>	☐
Conservação de margens e leito:		____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	☐
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural)	☐	____ unid. de <i>Sambucus nigra</i>	☐
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	☐	____ unidades de _____	☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito	☐	____ unidades de _____	☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo	☐	____ unidades de _____	☐