

II.1.c – Rua Vasco da Gama

Data	<u>25 / 03 / 2024</u>	Local	<u>Santiago do Escoural</u>	
Freguesia	Santiago do Escoural			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.543316 -8.163287	Jusante	38.543769 -8.163964
Extensão total (m)	81			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente <input type="checkbox"/>	Intermitente <input type="checkbox"/>	Torrencial <input checked="" type="checkbox"/>
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações e muros nas margens da linha de água		
Presença de animais	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica		

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>
	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input checked="" type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input checked="" type="checkbox"/>
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas canas e silvas		Algumas canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo _____%	Coberto arbustivo _____%	Coberto arbóreo _____%	Coberto arbustivo _____%
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura <input type="checkbox"/>	Açude degradado <input type="checkbox"/>	Açude bem conservado <input type="checkbox"/>
Passagem rodoviária <input checked="" type="checkbox"/>	Vedações <input type="checkbox"/>	Outro <input type="checkbox"/> _____
Registo Fotográfico		
		

Observações			
Troço com muita pressão urbana, construção em alvenaria nas margens e no próprio leito.			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em ___ árvores	<input type="checkbox"/>	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de ___ árvores	<input type="checkbox"/>	- Esgotos	<input type="checkbox"/>
Podas/limpeza em ___ arbustos	<input type="checkbox"/>	- Mobiliário e eletrodomésticos	<input type="checkbox"/>
Corte/Abate de ___ arbustos	<input type="checkbox"/>	- Entulho	<input type="checkbox"/>
Limpeza de vegetação infestante/ invasora:		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	<input type="checkbox"/>
- <u>10</u> m ² de Canas	<input checked="" type="checkbox"/>	- _____	<input type="checkbox"/>
- _____ m ² de Silvas	<input type="checkbox"/>	Desobstrução do Leito:	
- _____ m ² de _____	<input type="checkbox"/>	- Vegetação morta	<input type="checkbox"/>
- _____ m ² de _____	<input type="checkbox"/>	- Vedações	<input type="checkbox"/>
- _____ m ² de _____	<input type="checkbox"/>	- Construções em alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	<input type="checkbox"/>
Açudes	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Alnus glutinosa</i>	<input type="checkbox"/>
Fontes	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	<input type="checkbox"/>
Poços	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Myrtus communis</i>	<input type="checkbox"/>
Conservação de margens e leito:		___ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	<input type="checkbox"/>
Estabilização de ___ m de margem Direita (Eng. Natural)	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Sambucus nigra</i>	<input type="checkbox"/>
Estabilização de ___ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____	<input type="checkbox"/>
Restauração/desassoreamento de ___ m de leito	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____	<input type="checkbox"/>
Mobilização de aproximadamente ___ m ³ solo	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____	<input type="checkbox"/>