

## # II.1.e – Rua Joaquim Luis (centro)

<b>Data</b>	<u>25 / 03 / 2024</u>	<b>Local</b>	<u>Santiago do Escoural</u>	
<b>Freguesia</b>	Santiago do Escoural			
<b>Coordenada GPS (WGS84)</b>	<b>Montante</b>	38.539911 -8.162067	<b>Jusante</b>	38.539561 -8.161849
<b>Extensão total (m)</b>	47			

### Extrato de carta de localização (carta em anexo)



<b>Tipo de Caudal</b>	Permanente <input type="checkbox"/>	Intermitente <input type="checkbox"/>	Torrencial <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Obstáculos</b> (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações e muros nas margens da linha de água		
<b>Presença de animais</b>	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	
<b>Estrutura e composição superficial do solo</b> (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica		

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>
	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input checked="" type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input checked="" type="checkbox"/>
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas silvas		Algumas silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo _____%	Coberto arbustivo _____%	Coberto arbóreo _____%	Coberto arbustivo _____%
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura <input type="checkbox"/>	Açude degradado <input type="checkbox"/>	Açude bem conservado <input type="checkbox"/>
Passagem rodoviária <input checked="" type="checkbox"/>	Vedações <input type="checkbox"/>	Outro <input type="checkbox"/> _____
Registo Fotográfico		
		

Observações			
Troço com muita pressão urbana, construção em alvenaria nas margens e no próprio leito.			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em ___ árvores	<input type="checkbox"/>	<b>Limpeza de Resíduos:</b>	
Corte/Abate de ___ árvores	<input type="checkbox"/>	- Esgotos	<input type="checkbox"/>
Podas/limpeza em ___ arbustos	<input type="checkbox"/>	- Mobiliário e eletrodomésticos	<input type="checkbox"/>
Corte/Abate de ___ arbustos	<input type="checkbox"/>	- Entulho	<input type="checkbox"/>
<b>Limpeza de vegetação infestante/ invasora:</b>		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	<input type="checkbox"/>
- <u>10</u> m <sup>2</sup> de Canas	<input checked="" type="checkbox"/>	- _____	<input type="checkbox"/>
- _____ m <sup>2</sup> de Silvas	<input type="checkbox"/>	<b>Desobstrução do Leito:</b>	
- _____ m <sup>2</sup> de _____	<input type="checkbox"/>	- Vegetação morta	<input type="checkbox"/>
- _____ m <sup>2</sup> de _____	<input type="checkbox"/>	- Vedações	<input type="checkbox"/>
- _____ m <sup>2</sup> de _____	<input type="checkbox"/>	- Construções em alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manutenção de construções:</b>		<b>Plantações:</b>	
Pontes	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	<input type="checkbox"/>
Açudes	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Alnus glutinosa</i>	<input type="checkbox"/>
Fontes	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	<input type="checkbox"/>
Poços	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Myrtus communis</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Conservação de margens e leito:</b>		___ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	<input type="checkbox"/>
Estabilização de ___ m de margem Direita (Eng. Natural)	<input type="checkbox"/>	___ unid. de <i>Sambucus nigra</i>	<input type="checkbox"/>
Estabilização de ___ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____	<input type="checkbox"/>
Restauração/desassoreamento de ___ m de leito	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____	<input type="checkbox"/>
Mobilização de aproximadamente ___ m <sup>3</sup> solo	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____	<input type="checkbox"/>