

#II.1.f - R. Germano Vidigal

Comarca Municipal

Data	27 / 04 / 2023		Local Santiago do Escoural	
Freguesia	Santiago do Escoural			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.539538 -8.158886	Jusante	38.538393 -8.159321
Extensão total (m)	126			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações nas margens da linha de água
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo <u>10</u> %	Coberto arbustivo <u>5</u> %	Coberto arbóreo <u>10</u> %	Coberto arbustivo <u>5</u> %
Espécies Autóctones	<i>Fraxinus angustifolia</i> (freixo)		<i>Fraxinus angustifolia</i> (freixo)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☒ <u>Muros</u>
Registo Fotográfico		
		

Observações	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em ____ árvores ☐	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de ____ árvores ☐	
Podas/limpeza em ____ arbustos ☐	
Corte/Abate de ____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - ____ m ² de Canas ☐ - ____ m ² de Silvas ☐ - ____ m ² de _____ ☐ - ____ m ² de _____ ☐ - ____ m ² de _____ ☐	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☒ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	Plantações: _25_ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ ____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☐ _15_ unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ _10_ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ _15_ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ _15_ unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐	

Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo	☐	____ unidades de _____	☐
--	--------------------------	------------------------	--------------------------