

II.1.g – Rua Luis de Camões (sul)

Câmara Municipal

Data	25 / 03 / 2024		Local Santiago do Escoural	
Freguesia	Santiago do Escoural			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.538719 -8.161801	Jusante	38.537823 -8.162320
Extensão total (m)	173			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações e muros nas margens da linha de água
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas silvas		Algumas silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo ____%	Coberto arbustivo ____%	Coberto arbóreo ____%	Coberto arbustivo ____%
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		
		
		

Observações			
Troço com muita pressão urbana, construção em alvenaria nas margens e no próprio leito.			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em ____ árvores	☐	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de ____ árvores	☐	- Esgotos	☐
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	- Mobiliário e eletrodomésticos	☐
Corte/Abate de ____ arbustos	☐	- Entulho	☐
Limpeza de vegetação infestante/invasora:		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	☐
- _05_ m ² de Canas	☒	- _____	☐
- _____ m ² de Silvas	☐	Desobstrução do Leito:	
- _____ m ² de _____	☐	- Vegetação morta	☐
- _____ m ² de _____	☐	- Vedações	☐
- _____ m ² de _____	☐	- Construções em alvenaria	☒
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	☐	____ unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	☐
Açudes	☐	____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i>	☐
Fontes	☐	____ unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	☐
Poços	☐	____ unid. de <i>Myrtus communis</i>	☐
Conservação de margens e leito:		____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	☐
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural)	☐	____ unid. de <i>Sambucus nigra</i>	☐
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	☐	____ unidades de _____	☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito	☐	____ unidades de _____	☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo	☐	____ unidades de _____	☐