

V.1.a - EM530-R. 1º Maio

Câmara Municipal

Data	15 / 05 / 2023		Local Cortiçadas de Lavre	
Freguesia	União de freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.806110 -8.408907	Jusante	38.802975 -8.407000
Extensão total (m)	407			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações nas margens da linha de água
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Ovinos		Ovinos	
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Canas e silvas		Canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)	Existem armazéns e habitações		Habitações	
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	Alguns resíduos urbanos		Alguns resíduos urbanos	
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ __ 5 __ %	Coberto arbóreo __ 0 __ %	Coberto arbustivo __ 5 __ %
Espécies Autóctones				
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☒ <u>Muros e manilhas</u>
Registo Fotográfico		

Observações	
Linha de água com muita pressão urbana e construções na área de proteção dos 10m.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em ____ árvores ☐	Limpeza de Resíduos:
Corte/Abate de ____ árvores ☐	- Esgotos ☒
Podas/limpeza em ____ arbustos ☐	- Mobiliário e eletrodomésticos ☐
Corte/Abate de ____ arbustos ☐	- Entulho ☐
Limpeza de vegetação infestante/invasora:	- Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☒
- 200 m ² de Canas ☒	- _____ ☐
- ____ m ² de Silvas ☐	Desobstrução do Leito:
- ____ m ² de _____ ☐	- Vegetação morta ☒
- ____ m ² de _____ ☐	- Vedações ☒
- ____ m ² de _____ ☐	- Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções:	Plantações:
Pontes ☐	30 unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒
Açudes ☐	____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☐
Fontes ☐	15 unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒
Poços ☐	10 unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒
Conservação de margens e leito:	____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐	15 unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐	____ unidades de _____ ☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐	____ unidades de _____ ☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐	____ unidades de _____ ☐