


#V.1.c - R. da Estação

Data	15 / 05 / 2023	Local	Cortiçadas de Lavre
Freguesia	União de freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre		
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.803309 -8.403284	Jusante 38.802242 -8.404124
Extensão total (m)	143		

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐	Intermitente ☐	Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações e muros nas margens da linha de água		
Presença de animais	Sim ☒	Não ☐	

Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica			
Perfil Transversal / Forma do Vale				
				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas silvas e canas		Algumas canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)			Muros, anexos de habitações e piscinas	
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo ____%	Coberto arbustivo __ 5 %	Coberto arbóreo __ 0 %	Coberto arbustivo __ 5 %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	

Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)	<i>Arundo donax</i> (Canas)
Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☒ <u>Muros e manilhas</u>
Registo Fotográfico		

Observações	
Linha de água com construções dentro da faixa de proteção dos 10m.	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em ____ árvores ☐	Limpeza de Resíduos:
Corte/Abate de ____ árvores ☐	- Esgotos ☐
Podas/limpeza em ____ arbustos ☐	- Mobiliário e eletrodomésticos ☐
Corte/Abate de ____ arbustos ☐	- Entulho ☐
Limpeza de vegetação infestante/ invasora:	- Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐
- ____ m ² de Canas ☐	- _____ ☐
- ____ m ² de Silvas ☐	Desobstrução do Leito:
- ____ m ² de _____ ☐	- Vegetação morta ☐
- ____ m ² de _____ ☐	- Vedações ☒
- ____ m ² de _____ ☐	- Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções:	Plantações:
Pontes ☐	<u>30</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒
Açudes ☐	____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☐
Fontes ☐	<u>20</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒
Poços ☐	____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐
Conservação de margens e leito:	____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐	<u>25</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐	____ unidades de _____ ☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐	____ unidades de _____ ☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐	____ unidades de _____ ☐