


Comuna Municipal

Data	16 / 05 / 2023		Local Casas novas	
Freguesia	União de freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.805767 -8.389918	Jusante	38.805141 -8.390538
Extensão total (m)	106			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas e hortas familiares		Pastagens espontâneas e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Algumas silvas e canas		Algumas canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 5 %	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 5 %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Observações	
Trabalhos a Executar	
Podas/limpeza em <u>3</u> árvores ☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de ____ árvores ☐	
Podas/limpeza em ____ arbustos ☐	
Corte/Abate de _____ arbustos ☐	
Limpeza de vegetação infestante/invasora: - <u>260</u> m ² de Canas ☒ - _____ m ² de Silvas ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐	Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☒ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☐ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐	Plantações: <u>25</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ ____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☐ <u>15</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ ____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ ____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ <u>25</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐	