

#VI.1.a Rua do Lavadouro

Data	<u>25 / 05 / 2023</u>		Local	<u>Ciborro</u>
Freguesia	Freguesia de Ciborro			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.805281 -8.231591	Jusante	38.805431 -8.231430
Extensão total (m)	16			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☐	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☒	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Silvas e canas		Canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 5 %	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 5 %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas				
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		
		

Observações		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em <u>2</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☐ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de ____ árvores	☐	
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - <u>133</u> m ² de Canas ☒ - <u>25</u> m ² de Silvas ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☐ - Vedações ☒ - Construções em alvenaria ☐
Manutenção de construções: Pontes ☒ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>5</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ ____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☐ <u>5</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ ____ unid. de <i>Myrtus communis</i> ☐ ____ unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☐ <u>5</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐ ____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de ____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo ☐		