

VII.1.a Beco - 7

Data	14 / 06 / 2023	Local	Foros de Vale de Figueira
Freguesia	Foros de Vale de Figueira		
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.724145 -8.321947	Jusante 38.725173 -8.320172
Extensão total (m)	230		

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações nas margens da linha de água e alguma a atravessar perpendicularmente.
Presença de animais	Sim ☐ Não ☒
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Canas e silvas		Canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	Alguns resíduos urbanos		Alguns resíduos urbanos	
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 10 %	Coberto arbustivo 15 %	Coberto arbóreo 10 %	Coberto arbustivo 15 %
Espécies Autóctones	<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☒ <u>Muros</u>
Registo Fotográfico		
		

Observações		
Linha de água com muita pressão urbana e construções na área de proteção dos 10m. Algumas parte encanadas com muros em alvenaria.		
Trabalhos a Executar		
Podas/limpeza em <u>4</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos: - Esgotos ☒ - Mobiliário e eletrodomésticos ☐ - Entulho ☐ - Lixo (Pneus, latas, garrafas...) ☐ - _____ ☐
Corte/Abate de _____ árvores	☐	
Podas/limpeza em _____ arbustos	☐	
Corte/Abate de _____ arbustos	☐	
Limpeza de vegetação infestante/ invasora: - <u>100</u> m ² de Canas ☒ - <u>15</u> m ² de Silvas ☒ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐ - _____ m ² de _____ ☐		Desobstrução do Leito: - Vegetação morta ☒ - Vedações ☒ - Construções em alvenaria ☒
Manutenção de construções: Pontes ☒ Açudes ☐ Fontes ☐ Poços ☐		Plantações: <u>35</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> ☒ _____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i> ☐ <u>20</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> ☒ <u>20</u> unid. de <i>Myrtus communis</i> ☒ <u>17</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> ☒ <u>25</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> ☒ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐ _____ unidades de _____ ☐
Conservação de margens e leito: Estabilização de _____ m de margem Direita (Eng. Natural) ☐ Estabilização de _____ m de margem Esquerda (Eng. Natural) ☐ Restauração/desassoreamento de _____ m de leito ☐ Mobilização de aproximadamente _____ m ³ solo ☐		