

## # VII.1.b Beco 12 – Rua António Casquinha

<b>Data</b>	<u>14 / 06 / 2023</u>	<b>Local</b>	<u>Foros de Vale de Figueira</u>	
<b>Freguesia</b>	Foros de Vale de Figueira			
<b>Coordenada GPS (WGS84)</b>	<b>Montante</b>	38.721715/38.72217 -8.320232/-8.320699	<b>Jusante</b>	38.725705 -8.319625
<b>Extensão total (m)</b>	557			

### Extrato de carta de localização (carta em anexo)



<b>Tipo de Caudal</b>	Permanente <input type="checkbox"/> Intermitente <input checked="" type="checkbox"/> Torrencial <input type="checkbox"/>
<b>Obstáculos</b> (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Existem vedações nas margens da linha de água e alguma a atravessar perpendicularmente.
<b>Presença de animais</b>	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Estrutura e composição superficial do solo</b> (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>	Urbana <input checked="" type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>
	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input checked="" type="checkbox"/>	Rural <input type="checkbox"/>	Privado <input checked="" type="checkbox"/>
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares		Pastagens espontâneas, olival e hortas familiares	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	Canas e silvas		Canas e silvas	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)	Alguns resíduos urbanos		Alguns resíduos urbanos	
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo <u>10</u> %	Coberto arbustivo <u>15</u> %	Coberto arbóreo <u>10</u> %	Coberto arbustivo <u>15</u> %
Espécies Autóctones	<i>Fraxinus angustifolia</i> (Freixo) <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)		<i>Fraxinus angustifolia</i> (Freixo) <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras	<i>Arundo donax</i> (Canas)		<i>Arundo donax</i> (Canas)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura <input type="checkbox"/>	Açude degradado <input type="checkbox"/>	Açude bem conservado <input type="checkbox"/>
Passagem rodoviária <input checked="" type="checkbox"/>	Vedações <input type="checkbox"/>	Outro <input checked="" type="checkbox"/> <u>Muros</u>
Registo Fotográfico		
		
		

Observações			
<p>Linha de água com muita pressão urbana e construções na área de proteção dos 10m.            Algumas partes encanadas com muros em alvenaria e manilhas.            A montante temos a EM114.</p>			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em <u>6</u> árvores	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Limpeza de Resíduos:</b>	
Corte/Abate de ___ árvores	<input type="checkbox"/>		- Esgotos <input checked="" type="checkbox"/>
Podas/limpeza em ___ arbustos	<input type="checkbox"/>		- Mobiliário e eletrodomésticos <input type="checkbox"/>
Corte/Abate de ___ arbustos	<input type="checkbox"/>		- Entulho <input type="checkbox"/>
<b>Limpeza de vegetação infestante/ invasora:</b>		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...) <input type="checkbox"/>	
- <u>10</u> m <sup>2</sup> de Canas	<input checked="" type="checkbox"/>	- _____ <input type="checkbox"/>	
- <u>10</u> m <sup>2</sup> de Silvas	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Desobstrução do Leito:</b>	
- _____ m <sup>2</sup> de _____	<input type="checkbox"/>	- Vegetação morta <input checked="" type="checkbox"/>	
- _____ m <sup>2</sup> de _____	<input type="checkbox"/>	- Vedações <input checked="" type="checkbox"/>	
- _____ m <sup>2</sup> de _____	<input type="checkbox"/>	- Construções em alvenaria <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Manutenção de construções:</b>		<b>Plantações:</b>	
Pontes	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>45</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Açudes	<input type="checkbox"/>	<u>15</u> unid. de <i>Alnus glutinosa</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Fontes	<input type="checkbox"/>	<u>30</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Poços	<input type="checkbox"/>	<u>20</u> unid. de <i>Myrtus communis</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Conservação de margens e leito:</b>		<u>17</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Estabilização de ___ m de margem Direita (Eng. Natural)	<input type="checkbox"/>	<u>25</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Estabilização de ___ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____ <input type="checkbox"/>	
Restauração/desassoreamento de ___ m de leito	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____ <input type="checkbox"/>	
Mobilização de aproximadamente ___ m <sup>3</sup> solo	<input type="checkbox"/>	___ unidades de _____ <input type="checkbox"/>	