

VII.1.c Prédio G 98

Câmara Municipal

Data	14 / 06 / 2023		Local		Foros de Vale de Figueira	
Freguesia	Foros de Vale de Figueira					
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.721228/38.72144 -8.321802/-8.321935	Jusante	38.722262 -8.320918		
Extensão total (m)	286					

Extrato de carta de localização (carta em anexo)



Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☐ Torrencial ☒
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	
Presença de animais	Sim ☐ Não ☒
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Solo compacto com pedra solta, areia e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☐	Urbana ☒	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☐	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)	Pastagens espontâneas/cultivadas		Pastagens espontâneas/cultivadas	
Agropecuário (ovinos, bovinos...)				
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)				
Construções (habitação, armazéns, pontes...)				
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo __ 5 __ %	Coberto arbustivo __ ____ %	Coberto arbóreo __ 5 __ %	Coberto arbustivo ____ %
Espécies Autóctones	<i>Olea europaea</i> (Oliveira)		<i>Olea europaea</i> (Oliveira)	
Espécies exóticas	Algumas arvores de fruto		Algumas arvores de fruto	
Espécies invasoras				

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☒	Vedações ☐	Outro ☐ _____
Registo Fotográfico		
		

Observações			
Linha de água com muita pressão urbana e construções na área de proteção dos 10m. Algumas partes encanadas com muros em alvenaria e manilhas. A jusante temos a EN114			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em <u>6</u> árvores	☒	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de ____ árvores	☐	- Esgotos	☒
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	- Mobiliário e eletrodomésticos	☐
Corte/Abate de ____ arbustos	☐	- Entulho	☐
Limpeza de vegetação infestante/invasora:		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	☐
- ____m ² de Canas	☐	- _____	☐
- ____ m ² de Silvas	☐	Desobstrução do Leito:	
- ____ m ² de _____	☐	- Vegetação morta	☒
- ____ m ² de _____	☐	- Vedações	☒
- ____ m ² de _____	☐	- Construções em alvenaria	☒
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	☒	<u>45</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	☒
Açudes	☐	____ unid. de <i>Alnus glutinosa</i>	☐
Fontes	☐	<u>25</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	☒
Poços	☐	<u>15</u> unid. de <i>Myrtus communis</i>	☒
Conservação de margens e leito:		<u>17</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	☒
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural)	☐	<u>25</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i>	☒
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	☐	____ unidades de _____	☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito	☐	____ unidades de _____	☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo	☐	____ unidades de _____	☐